

Tengo un BMW 525 touring, que incorpora airbags laterales traseros. En el centro de atención al cliente de la marca me dijeron que si viajan niños menores de 12 años debo llevar los airbags desconectados. ¿Es esto correcto?

La misión de los airbags laterales es proteger de golpes la zona de la cadera y del costado. Están situados de manera que, en caso de activarse, un adulto estaría protegido adecuadamente, pero no un niño, debido a su menor estatura. Esta situación mejoraría sensiblemente si el niño estuviera situado en el correspondiente asiento adaptado, ya que lo eleva y lo sitúa en una posición más parecida a la de un adulto.

E. Manrique / Palencia



El objetivo de esta carta es solicitarles cualquier tipo de información que tengan sobre todo lo relacionado con medidas de distintos chasis de motocicletas (espesores de tubos, medidas de las distintas partes que los componen, etc.).

Los Manuales Descriptivos y de Reparabilidad de Motocicletas editados por Cevimap, incluyen fichas con medidas del chasis, realizadas en una bancada con medidor láser que tenemos en nuestras instalaciones. Así pues, disponemos de muchas fichas correspondientes a un amplio número de motocicletas que publicamos trimestralmente en CD-ROM desde hace más de dos años.

Manuel Paredes / Correo electrónico

He leído su reciente artículo sobre la soldadura MIG-Brazing y quisiera que me informaran de si cambiando el hilo de soldadura al CuSi3 y el gas protector a Argón, con mi actual equipo de soldadura podría soldar sin problemas o si necesitaría otra máquina. También quisiera que me proporcionaran información de los suministradores de este tipo de hilo de soldadura.

La máquina deberá reunir una serie de requisitos para realizar este tipo de soldadura con las debidas garantías. Para ello, hay que comprobar las especificaciones técnicas aportadas por el fabricante, especialmente en lo relativo a la inclusión en la máquina de programas específicos de soldadura para estos materiales. En lo que respecta a los suministradores del hilo de soldadura, sería recomendable que contactara con los propios distribuidores de los equipos de soldeo.

Miguel C. / Aragón

Si desea enviar cualquier comentario o sugerencia a nuestro Buzón del Lector, remítalo a: **Cevimap, Ctra. Valladolid, km. 1, 05004 Ávila** o al e-mail: **revistacesvimap@cesvimap.com**. La redacción se reserva el derecho a publicar o extraer el contenido de las cartas. En internet: **www.revistacesvimap.com**