

**Soy propietario de un taller de reparación de automóviles y he oído que existe un Real Decreto sobre suelos contaminados. ¿Afecta esta normativa a mi taller o es para otro tipo de empresas?**

**Ernesto Suárez / correo electrónico**

Efectivamente. El RD 9/2005 de 14 de enero incluye a los talleres de reparación, en su anexo 1, como actividades potencialmente contaminantes del suelo. Estos deben presentar en el órgano competente de su comunidad autónoma, antes de enero de 2007, un informe preliminar de situación de cada uno de los suelos en que desarrollen la actividad.



**Soy un perito de vehículos industriales y en la reparación de la cabina larga de un camión Scania 124 L, el taller me incluye el desmontaje de las literas dentro del proceso de sustitución del panel de costado derecho, ¿es correcto?**

**Juan José Álvarez / Ripoll**

En el proceso de sustitución es necesario realizar el desmontaje de las dos literas que equipa este modelo de cabina larga de Scania, ya que, tal y como se ha comprobado experimentalmente en CESVIMAP, hay que realizar desde el interior de la cabina las uniones por soldadura del panel al techo.

**Tengo un Fiat Punto del año 98 y, recientemente, he tenido que cambiar el conjunto de la dirección, aunque solamente estaba dañada la bieleta. Dado que existe referencia de este recambio, quisiera saber por qué no se suministra.**

**Demetrio Lain / Madrid**

Fiat ha descartado la referencia de las bieletas de los modelos más antiguos, entre los que se encuentra el Punto del 98, pero continúa suministrando las de los modelos recientes. Para su vehículo suministra el conjunto de la caja de la dirección, en el que se incluyen las bieletas y la rótulas, y ofrece como despiece exclusivamente las rótulas.

Si desea enviar cualquier comentario o sugerencia a nuestro Buzón del Lector, remítalo a: **Cesvimap, Ctra. Valladolid, km. 1, 05004 Ávila** o al e-mail: **cesvimap@cesvimap.com**. La redacción se reserva el derecho a publicar o extraer el contenido de las cartas. En internet: **www.revistacesvimap.com**